



<i>Tup</i>	<i>L, mm</i>	<i>Tup</i>	<i>L, mm</i>	<i>Tup</i>	<i>L, mm</i>
<i>ДСМ-0,75-1000</i>	200	<i>ДСМ-0,75-500</i>	231	<i>ДСМ-0,75-300</i>	264
<i>ДСМ-0,75-1500</i>		<i>ДСМ-0,75-750</i>		<i>ДСМ-1,1-500</i>	
<i>ДСМ-0,75-2200</i>		<i>ДСМ-1,1-750</i>		<i>ДСМ-1,5-750</i>	
<i>ДСМ-0,75-3000</i>		<i>ДСМ-1,1-1000</i>		<i>ДСМ-2,2-1000</i>	
<i>ДСМ-1,1-1500</i>		<i>ДСМ-1,5-1000</i>		<i>ДСМ-3,0-1500</i>	
<i>ДСМ-1,1-2200</i>		<i>ДСМ-1,5-1500</i>		<i>ДСМ-3,0-2200</i>	
<i>ДСМ-1,1-3000</i>		<i>ДСМ-1,5-2200</i>		<i>ДСМ-3,0-3000</i>	
		<i>ДСМ-1,5-3000</i>		<i>ДСМ-3,7-1500</i>	
	<i>ДСМ-2,2-1500</i>	<i>ДСМ-3,7-2200</i>			
	<i>ДСМ-2,2-2200</i>	<i>ДСМ-3,7-3000</i>			
	<i>ДСМ-2,2-3000</i>				